

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber MKM Mansfelder Kupfer und  
Messing GmbH  
Standort 06333 Hettstedt  
Anlagenbezeichnung Gießerei für  
Nichteisenmetalle mit einer  
Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von  
240 Tonnen Tag bei sonstigen  
Nichteisenmetallen  
Einordnung 4.BImSchV 3.8.1 GE*

*Datum 02.09.2016*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>03.06.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Kupfer-Strangguss-Anlage Süd</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH</b>
Straße	<b>Lichtlöcherberg 40</b>
PLZ/Ort	<b>06333 Hettstedt</b>
Ansprechpartner	<b>Umweltschutzbeauftragter</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>06333 Hettstedt</b>
Straße	<b>Lichtlöcherberg 40</b>
PLZ/Ort	<b>06333 Hettstedt</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>Gießerei für Nichteisenmetalle mit einer Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von 240 Tonnen Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen Anlagen zum Schmelzen von</b>

	<b>Nichteisenmetallen mit einer Schmelzkapazität von 240 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen</b>
<b>Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV</b>	<b>3.8.1 GE 3.4.1.GE</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	-	-
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
-	-	-

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Stranggussanlage, Schmelzanlage, „fliegende Säge“, Schutzgaserzeugungsanlage, Lagerstätten, Wasserkreislaufkühlanlage,</i>
Bemerkungen	-

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	X	X	X
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Sonstiges	-
-----------	---

Bemerkungen	-
-------------	---

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	-
Sachverständiger nach § 22VAwS :	-
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-
Sonstige :	-

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>03.06.2016</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Kupfer-Strangguss-Anlage</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>Landesverwaltungsamt</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Einhaltung Genehmigung, bestimmungsgemäßer Betrieb</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme