



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH
Adresse	Lichtlöcherberg 40 06333 Hettstedt

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	MKM Hettstedt / Ablauf Prozesswasserbehand- lungsanlage (Kreislaufanlage)
Adresse	Lichtlöcherberg 40 06333 Hettstedt
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	15170
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.5.b)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	01.11.2018
Grund	Regelkontrolle <input checked="" type="checkbox"/> Duldungsverfügung für Gewässerbenutzung <input type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt - Referat Abwasser, Landkreis Mansfeld-Südharz – Untere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (<i>durchgeführt/angeord- net</i>)