

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	<i>MUEG mbH</i>
<i>Standort</i>	<i>Beuna</i>
<i>Anlagenbezeichnung</i>	<i>Bodensanierungsanlage im Recyclingpark Beuna</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	<i>8.7.1.1 und 8.12.1.1</i>
<i>Datum</i>	<i>14.07.2017</i>

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	13.06.2017
Anlagenbezeichnung	Bodensanierungsanlage im Recyclingpark Beuna
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH (MUEG)
Straße	Geiseltalstraße 1
PLZ/Ort	06242 Braunbedra
Ansprechpartner	Geschäftsbereichsleiter Betriebsleiter Immissionsschutzbeauftragter

Anlagendaten :

Standort	Beuna
Straße	Großkaynaer Straße 5
PLZ/Ort	06217 Beuna
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.7.1.1 8.12.1.1
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	8.7.1.1: Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit einem Einsatz an verunreinigtem Boden bei gefährlichen Abfällen von 10 Tonnen oder mehr je Tag.

	<p>8.12.1.1:</p> <p>Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 50 Tonnen oder mehr.</p>
--	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde Obere Abfallbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>13.06.2017</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Bodensanierungsanlage im Recyclingpark Beuna</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Überwachung gemäß § 52 BImSchG</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme