Überwachungsbericht

SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Betreiber	*MUEG mbH*
Standort	*Trebnitz*
Anlagenbezeichnung	*Verwertungsanlage für Kraftwerksreststoffe*
Einordnung 4.BImSchV	*8.11.2.3 und 8.12.2*
Datum	*14.07.2017*

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	**07.06.2017**
Anlagenbezeichnung	**Verwertungsanlage für Kraftwerksreststoffe**
Zulassungsbehörde	**Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt**

Betreiberdaten :

Name	**Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH (MUEG)**
Straße	**Geiseltalstraße 1**
PLZ/Ort	**06242 Braunbedra**
Ansprechpartner	**Geschäftsbereichsleiter Betriebsleiter**

Anlagendaten :

Standort	**Trebnitz**
Straße	**„Grube Siegfried“**
PLZ/Ort	**06682 Teuchern OT Trebnitz**
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	**8.11.2.3** **8.12.2**
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	**8.11.2.3:** **Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden oder es sich um**

	Schlacken und Aschen handelt, von 50 Tonnen oder mehr je Tag **8.12.2:** **Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden, bei nicht gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr**

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
☒	☐	☐

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
☒	*Erläuterung*	*Erläuterung*
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
Erläuterung	*Erläuterung*	*Erläuterung*

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	☒
Anlagenteile :	*Erläuterung*
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
☒	☒	☐	☒
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
☐	☐	☐	☐

Sonstiges	*Erläuterung*

Bemerkungen	

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde Obere Abfallbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	**07.06.2017**
Anlagenbezeichnung	**Verwertungsanlage für Kraftwerksreststoffe**
Zulassungsbehörde	**Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt**
Prüfthema/Prüfgegenstand	**Überwachung gemäß § 52 BImSchG**

☒ keine Mängel

☐ Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme