

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 03.11.2017

## Daten Betreiber:

Betreiber	MVV Umwelt Asset GmbH
Adresse des Betreibers	An der B 91, Tor 12, B1216 06237 Leuna

## Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Thermische Restabfallverwertungs- und Energieerzeugungsanlage (TREA Leuna)
Adresse der Anlage	An der B 91, Tor 12, B1216 06237 Leuna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1 b)
Nr. Anhang 1 der 4. BlmSchV	8.1.1.3

## Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	25.09.2017
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Landesverwaltungsamt, obere Immissionsschutzbehörde</li><li>- Landesverwaltungsamt, obere Abfallbehörde</li></ul>

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		