

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber MWG Oberflächenveredlung
GmbH*

Standort Wernigerode

Anlagenbezeichnung KNC-Anlage

Einordnung 4.BImSchV 3.10.1 GE

Datum 06.12.2013

Überwachungsbericht

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Betreiber | MWG Oberflächenveredlung GmbH |
| Standort | Wernigerode |
| Anlagenbezeichnung | KNC-Anlage |
| Einordnung 4.BImSchV | 3.10.1. GE |
| Datum der Kontrolle | 06.12.2013 |

Überwachung gemäß :

| § 52a Abs. 5 BImSchG | § 22a Abs.5 DepVO | § 9 Abs.5 IZÜV |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| x | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm | Beschwerde | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> |
| Nachkontrolle | Verstoß gegen Vorschriften | |
| <i>Sicherung der Anlagen gegen Umwelteinwirkungen während der angezeigten Betriebsruhe</i> | <i>Erläuterung</i> | |

Überwachungsumfang :

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Gesamtanlage | X |
| Anlagenteile : | <i>Erläuterung</i> |

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

| Luftschadstoffe | Lärm | Abwasser | Abfall |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden | Grundwasser | Energieeffizienz |
| x | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------|--|
| Sonstiges | <i>Sicherung der Anlagen mit Lagerung von Chemikalien während der Betriebsruhe der KNC-Anlage gegen Umweltgefahren; regelmäßige Eigenkontrolle auf ordnungsgemäßen Zustand der Anlage; Sichern gegen unbefugten Betretens;</i> |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Bemerkungen | |
|--------------------|--|

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

| | |
|---|---------------------------------|
| Behörde : | Landesverwaltungsamt, Ref. 402, |
| Sachverständiger nach § 22VAwS : | |
| Messstelle nach § 26 BImSchG : | |
| Sonstige : | |

Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

| | |
|---|-------|
| Festgestellte Mängel : 1) 2) .. | keine |
| Veranlasste Maßnahmen : zu 1) zu 2) ... | keine |