

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Naumann Kabelrecycling und
Containerdienst e. K.*

Döllnitz

Kabelrecyclinganlage

*Nr. 8.12.1.1, 8.11.2.1, 8.11.2.2, 8.12.2 des
Anhangs zur 4. BImSchV*

24.04.2014

Überwachungsbericht

Betreiber	Naumann Kabelrecycling und Containerdienst e. K.
Standort	Döllnitz
Anlagenbezeichnung	Kabelrecyclinganlage
Einordnung 4.BImSchV	8.12.1.1, 8.11.2.1, 8.11.2.2, 8.12.2
Datum der Kontrolle	24.04.2014

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Betriebsabläufe, Einhaltung der Angaben gem. Anzeige gem. § 67 Abs. 2 BImSchG – 30.07.2003</i>
-----------	---

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA Ref. 402 - Immissionsschutz UAB LK Saalekreis
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel : keine	<i>Verbale Beschreibung</i>
Veranlasste Maßnahmen : keine	