

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 16.11.2017

Daten Betreiber:

Betreiber	Nova Weickelsdorf GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Kahlwinkler Str. 2 in 06647 Finnefeld, OT Saubach

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Mastschweineanlage
Adresse der Anlage	06295 Lutherstadt Eisleben, OT Osterhausen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	17.07.2017
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm Beschwerde Ereignis mit Umweltauswirkung
Beteiligte Behörden	Obere Immissionsschutzbehörde Bauaufsicht Untere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
<p>Die Abdeckung des Güllelagers erfolgte nicht. Dieser Mangel wurde behoben. Die Gülleleitungen wurden anders verlegt als genehmigt, bzw. angezeigt. Die Prüfung läuft. Die Gasheizung u. das zugehörige Gaslager wurden nicht errichtet. Die Genehmigung dafür ist untergegangen. Die errichtete Ölheizung ist anzuzeigen und zu prüfen. Die Abluftreinigungsanlage wurde abweichend von der Genehmigung errichtet. Die entsprechende Änderung wurde angezeigt und wird derzeit geprüft. Gülle ist am Technikgebäude am Verbindergang ausgetreten. Als Sofortmaßnahme wurde diese beseitigt und die Austrittsstellen gegen eine Wiederholung baulich abgesichert. Die weitere Prüfung läuft.</p>		