

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber	OHplus GmbH Athensleber Weg 51 b 39418 Staßfurt
Standort	Staßfurt, Salzlandkreis
Anlagenbezeichnung	Glycerinaufbereitungsanlage
Einordnung 4.BImSchV	4.1.2.
Datum	22.06.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	22.06.2016
Anlagenbezeichnung	OHplus Staßfurt
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	OHplus GmbH Staßfurt
Straße	Athensleber Weg 51 b
PLZ/Ort	39418 Staßfurt
Ansprechpartner	Herr Bange (Sodawerk Staßfurt)

Anlagendaten :

Standort	OHplus im Industriepark Soda
Straße	Athensleber Weg 51 b
PLZ/Ort	39418 Staßfurt
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	4.1.2.
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in industriellem Umfang, ausgenommen Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, zur Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkohole, Ketone, Carbonsäuren, Ester, Acetate, Ether, Peroxide, Epoxide

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Ablauf Kühlturm
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt, Referat Abwasser Landkreis Salzlandkreis, Untere Wasser- behörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>22.06.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>OHplus Staßfurt</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Einhaltung wasserrechtlicher Anforderungen</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme