

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 07.11.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Organica Feinchemie GmbH Wolfen
Adresse des Betreibers	Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Mehrweckanlage
Adresse der Anlage	Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1.a-f
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.21 G/E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	18.07.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Untere Wasserbehörde - Untere Abfallbehörde Landesverwaltungsamt - Referat Immissionsschutz

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebliche Lagerplätze für Abfälle waren nicht als solche gekennzeichnet. • Behälter, Mulden, Gebinde etc. waren nicht mit der jeweiligen Abfallbezeichnung/ ASN gekennzeichnet.
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Betriebliche Lagerplätze für Abfälle sind als solche zu kennzeichnen. Behälter, Mulden, Gebinde etc. sind mit der jeweiligen Abfallbezeichnung/ ASN zu kennzeichnen. Die Vorgaben der TRGS 201 sind dabei zu beachten.		