

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 19.12.2017

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	POLY-CHEM GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Farbenstraße, Areal B; 06803 Bitterfeld-Wolfen

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Herstellung von Spezialchemikalien und Polymeren
<b>Adresse der Anlage</b>	Farbenstraße, Areal B; 06803 Bitterfeld-Wolfen
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	4.1.h) : Herstellung von Kunststoffen (Polymeren, ...)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	4.1.21 (GE); 9.3.1 (G)

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	13.11. 2017
<b>Grund der Besichtigung</b>	Kontrolle gemäß Überwachungsprogramm nach § 52a BImSchG; Erstkontrolle nach Teil-Inbetriebnahme
<b>Beteiligte Behörden</b>	LVwA, Referat 402 LKr. ABI: Untere Abfallbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		