

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**Betreiber:** *pressmetall Hoym GmbH*  
**Standort:** *Hoym*  
**Anlagenbezeichnung:** *Alu-Schmelzanlage und Alu-Gießerei*  
**Einordnung 4. BImSchV:** *3.4.1 EG; 3.8.1EG*  
**Datum:** *26.04.2016*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>14.04.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Alu-Schmelzanlage und Alu-Gießerei</b>
Zulassungsbehörde	<b>LVwA-Sachsen-Anhalt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>pressmetall-Hoym GmbH</b>
Straße	<b>Zur Selkeae 1</b>
PLZ/Ort	<b>06467 Hoym</b>
Ansprechpartner	<b>Verantwortlicher für Strahlenanlage</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Gemarkung: Hoym Flur: 11 Flurstücke: 346/4; 346/9; 346/10</b>
Straße	<b>Zur Selkeae 1</b>
PLZ/Ort	<b>06467 Hoym</b>
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>3.4.1 EG und 3.8.1 EG</b>
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	4 Tonnen je Tag oder mehr bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen je Tag oder

	mehr bei sonstigen Nichteisenmetallen,
--	--

**Überwachung gemäß :**

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Überwachungsanlass :**

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Drahtgurt-Strahlanlage</i>

**Überwachungsumfang :**

Gesamtanlage	
Anlagenteile :	<i>Drahtgurt-Strahlanlage; Abwasseranlage</i>
Bemerkungen	<i>Bei der Drahtgurt-Strahlanlage und der Abwasseranlage wurden keine Verstöße festgestellt.</i>

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA, Ref.: 402
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	14.04.2016
Anlagenbezeichnung	Alu-Schmelzanlage und Alu-Gießerei
Zulassungsbehörde	LVwA Sachsen-Anhalt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Emissionen der Drahtgurt-Strahlanlage

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme