

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 19.10.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Radici Chimica Deutschland GmbH
Adresse des Betreibers	Hauptstraße 3 06729 Tröglitz

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Olone-Anlage
Adresse der Anlage	Dr.-Bergius-Straße 6 06729 Elsteraue
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.2 G/E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.09.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	-

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		