

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 19.10.2018

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Radici Chimica Deutschland GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Hauptstraße 3 06729 Tröglitz

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Adipinsäure-Anlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Dr.-Bergius-Straße 6 06729 Elsteraue
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	4.2 b)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	4.1.13 G/E

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	19.09.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	-

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		