

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:	Rainer Bittner
Standort:	Obhausen OT Döcklitz
Anlagenbezeichnung:	Schweinemastanlage
Einordnung 4. BImSchV:	7.1.7.1 G, E
Datum:	07.12.2016

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>07.12.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Schweinemastanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Rainer Bittner</b>
Straße	<b>Unterfarnstädter Weg 1</b>
PLZ/Ort	<b>06268 Obhausen OT Döcklitz</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Obhausen OT Döcklitz</b>
Straße	<b>Unterfarnstädter Weg 1</b>
PLZ/Ort	<b>06268 Obhausen OT Döcklitz</b>
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>7.1.7.1 G, E</b>
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	<b>Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen mit 2.000 oder mehr Mastschweineplätzen</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Anlagegelände, Gülle-Management, Kadaverlagerung, Lüftung, Haltungssystem
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landkreis Saalekreis: Untere Wasserbehörde
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	07.12.2016
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Genehmigungsbescheid vom 08.12.2016

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Güllebecken nicht abgedeckt	Weiteres Vorgehen wird geprüft
Lüftungsanlage entspricht nicht dem Genehmigungsbescheid	Weiteres Vorgehen wird geprüft
Eine Betriebsanweisung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist nicht vorhanden	Eine Betriebsanweisung ist zu erstellen
Unsachgemäße Lagerung von wassergefährdenden Stoffen	Die Unsachgemäße Lagerung von wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich abzustellen