

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 26.02.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Recycling Centrum Eisleben GmbH
Adresse des Betreibers	Kasseler Str. 48, 06295 Lutherstadt Eisleben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Lagerung und Behandlung von Bauschutt und Altholz mit Langzeitlagerung
Adresse der Anlage	Querfurter Straße, 06295 Lutherstadt Eisleben
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.4
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.14.2.1

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	07.12.2017
Grund der Besichtigung	Kontrolle nach § 52a Abs. 3 BImSchG Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Obere Abfallbehörde - LVwA

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		