

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber: REMONDIS Thermische
Abfallverwertung GmbH
Standort: Staßfurt
Anlagenbezeichnung: thermische
Abfallverwertungsanlage (Müllheizkraftwerk)
Einordnung 4.BImSchV: 08.1.1.3 GE,
Datum: 21.03.2017*

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

| | |
|---------------------|--|
| Datum der Kontrolle | 21.03.2017 |
| Anlagenbezeichnung | Thermische Abfallbehandlungsanlage |
| Zulassungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |

Betreiberdaten :

| | |
|-----------------|--|
| Name | REMONDIS Thermische Abfallverwertung GmbH |
| Straße | Butterwecker Weg 6 |
| PLZ/Ort | 39418 Staßfurt |
| Ansprechpartner | Herr Dr. v. Smuda |

Anlagendaten :

| | |
|---|------------------------------------|
| Standort | Gemarkung Staßfurt |
| Straße | Butterwecker Weg 6 |
| PLZ/Ort | 39418 Staßfurt |
| Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG | Nr. 08.1.1.3 GE, |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV | Thermische Abfallverwertung |

Überwachung gemäß :

| § 52a Abs.5 BImSchG | § 22a Abs.5 DepVO | § 9 Abs.5 IZÜV |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm | Beschwerde | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| x | | |
| Nachkontrolle | Verstoß gegen Vorschriften | Sonstiger Anlass |
| | | |

Überwachungsumfang :

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Gesamtanlage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anlagenteile : | |
| Bemerkungen | |

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Luftschadstoffe | Lärm | Abwasser | Abfall |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden | Grundwasser | Energieeffizienz |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|--|
| Sonstiges | |
|-----------|--|

| | |
|-------------|--|
| Bemerkungen | Der Betrieb war zum Kontrollzeitpunkt genehmigungskonform. |
|-------------|--|

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

| | |
|---|--|
| Behörde : | |
| Sachverständiger nach § 22VAwS : | |
| Messstelle nach § 26 BImSchG : | |
| Sonstige : Landesamt für Verbraucherschutz/ Gewerbeaufsicht | |

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

| | |
|--------------------------|--|
| Datum der Kontrolle | |
| Anlagenbezeichnung | |
| Zulassungsbehörde | |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | |

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|--------------------------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |