

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Resat Betriebsgesellschaft mbH
Polte
Kompostierungsanlage
8.5.1*

05.05.2014

Überwachungsbericht

Betreiber	Resat Betriebsgesellschaft mbH
Standort	Polte
Anlagenbezeichnung	Kompostierungsanlage
Einordnung 4.BImSchV	8.5.1
Datum der Kontrolle	17.03.2014

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Landkreis Stendal
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel : 1) 2) ..	Keine Mängel festgestellt
Veranlasste Maßnahmen : zu 1) zu 2) ...	Keine Maßnahmen veranlasst