

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.01.2018

## Daten Betreiber:

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Betreiber</b>              | ROMONTA<br>Reststoffverwertungsgesellschaft mbH                    |
| <b>Adresse des Betreibers</b> | Chausseestraße 1,<br>06317 Seegebiet Mansfelder Land OT<br>Amsdorf |

## Daten Anlage:

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Anlagenbezeichnung</b>             | Dampferzeuger 5                                                    |
| <b>Adresse der Anlage</b>             | Chausseestraße 1,<br>06317 Seegebiet Mansfelder Land OT<br>Amsdorf |
| <b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b> | 5.2 a)                                                             |
| <b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>    | 8.1.1.3 GE                                                         |

## Daten Behörde:

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zuständige Überwachungsbehörde</b> | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| <b>Kontakt</b>                        | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de    |

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b> | 29.11.2017                 |
| <b>Grund der Besichtigung</b>                   | Überwachungsprogramm       |
| <b>Beteiligte Behörden</b>                      | Obere Abfallbehörde (LVwA) |

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

|                                                                           |                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b> |                                     |   |
| <b>Keine Mängel</b>                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| <b>Mängel</b>                                                             | <input type="checkbox"/>            | . |
| <b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>                                   |                                     |   |
|                                                                           |                                     |   |