

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.01.2018

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	ROMONTA Reststoffverwertungsgesellschaft mbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Chausseestraße 1, 06317 Seegebiet Mansfelder Land OT Amsdorf

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Dampferzeuger 6
<b>Adresse der Anlage</b>	Chausseestraße 1, 06317 Seegebiet Mansfelder Land OT Amsdorf
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.2 a)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.1.1.3 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	29.11.2017
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	Obere Abfallbehörde (LVwA)

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	1) Fehlende Einhaltung von Nebenbestimmungen (Rolltore der Anlieferungshalle dürfen nur während der Ein-/Ausfahrt geöffnet werden)
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
1) Aufforderung an den Betreiber zur Reparatur der defekten Hallentore und Übersendung eines Nachweises mit Fristsetzung		