Überwachungsbericht







Agrargenossenschaft "Saaleaue" Betreiber:

Beesenlaublingen **Standort:** Anlagenbezeichnung: Hähnchenmastanlage

4.BImSchV: 7.1.3.1

23.01.2015 Datum:

Überwachungsbericht Seite 1

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	
	23.01.2015
Anlagenbezeichnung	
	Hähnchenmastanlage
Zulassungsbehörde	Staatliches Umweltamt Dessau/Wittenberg
	_

Betreiberdaten:

Name	
	Agrargenossenschaft "Saaleaue"
Straße	Richard-Kupsch Straße 8 a
PLZ/Ort	06420 Könnern OT Beesenlaublingen
Ansprechpartner	Vorsitzende

Anlagendaten:

Standort	
	Peißen
Straße	Peißner Hauptstraße
PLZ/Ort	06406 Bernburg OT Peißen
Nr. gemäß 4.BlmSchV bzw.	7.1.3.1
Abwasseranlage nach § 60 WHG	
Bezeichnung gemäß 4.BlmSCHV	Anlagen zum Halten oder zur
	Aufzucht von Mastgeflügel

Überwachung gemäß:

§ 52aAbs.5 BlmSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X		

<u>Überwachungsanlass</u>:

Überwachungsprogra	amm Beschwerd	_	Ereignis mit Jmweltauswirkung
X	Erläuterung		Erläuterung
Nachkontrolle	Verstoß ge Vorschrifte		
Erläuterung	Erläuterung		
Überwachungsum	ıfang :		
Gesamtanlage			Х
Anlagenteile :		Erläuterung	
Bemerkungen			
Prüfthemen / Prüf	gegenstand :		
Prüfthemen / Prüf	gegenstand :	Abwasser	Abfall
		Abwasser	Abfall
Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser Grundwasser	Abfall Energieeffizienz
Luftschadstoffe X Wassergefährdende	Lärm X		
Luftschadstoffe X Wassergefährdende Stoffe	Lärm X	Grundwasser	Energieeffizienz
Luftschadstoffe X Wassergefährdende Stoffe	Lärm X Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
Luftschadstoffe X Wassergefährdende Stoffe Sonstiges Anlag	Lärm X Boden Gengelände, FM-Lagerung	Grundwasser	Energieeffizienz

Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BlmSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	23.01.2015
Anlagenbezeichnung	Hähnchenmastanlage
Zulassungsbehörde	Staatliches Umweltamt Dessau/Wittenberg
Prüfthema/Prüfgegenstand	Aus der Anzeige nach § 67a BlmSchG

X	keine Mängel	
	Mängel	
	Rahmen der Vor-Ort-Besichtig Blegung erforderlicher Maßnah	
	Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
	·	