

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Winkelmann/Schulz Gbr, Scherf/Schulz
GbR, Freistedt/Schulz GbR

Standort: Eickhorster Weg

Anlage: Sauenanlage Dähre
Einordnung 4. BImSchV: 7.1.8.1 EG

Datum: 16.05.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	16.05.2016
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage Dähre
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	Winkelmann/Schulz Gbr, Scherf/Schulz GbR, Freistedt/Schulz GbR
Straße	Eickhorster Weg 37
PLZ/Ort	29413 Dähre
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Dähre
Straße	Eickhorster Weg 37
PLZ/Ort	29413 Dähre
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.8.1 EG
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlage zum Halten von Sauen mit 750 oder mehr Sauenplätzen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile:	Lüftung, Ställe, Anlagengelände, Haltungsregime, Genehmigungsbescheide
Bemerkungen:	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
------------------	--------------------

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde:	Altmarkkreis Salzwedel Untere Düngebehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS:	
Messstelle nach § 26 BImSchG:	
Sonstige:	

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	15.06.2016
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage Dähre
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Überwachung gem. §§ 52 und 52 a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Güllegrube am Ferkelstall nicht abgedeckt	Sofortige Abdeckung