

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**Betreiber:** Schulze Niehoff GbR, 06458 Selke-Aue, OT  
Hausneindorf, Schulstr. 4

**Standort:** 06458 Selke-Aue, OT Hausneindorf, Hauptstr. 52,

**Anlagenbezeichnung:** Mast von Schweinen

**Einordnung 4.BImSchV:** 7.1.7.1 GE

**Datum:** 24.10.2016

## Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

### Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>24.10.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zur Mast von Schweinen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Regierungspräsidium Magdeburg</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Schulze - Niehoff GbR</b>
Straße	<b>Schulstr. 4</b>
PLZ/Ort	<b>06458 Selke-Aue, OT Hausnein- dorf</b>
Ansprechpartner	<b>Herr Guido Schulze-Niehoff</b>

### Anlagendaten :

Standort	
Straße	<b>Hauptstr. 52</b>
PLZ/Ort	<b>06458 Selke-Aue, OT Hausnein- dorf</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>Nr. 7.1.7.1 GE</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	<b>Anlage zum Halten von Tieren, hier Mast von Schweinen</b>

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
Prüfung vom 22.09.2011		

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<b>24.10.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zum Halten von Tieren, hier zur Mast von Schweinen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Regierungspräsidium Magdeburg</b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b>Belegung der Anlage, Zustand der Ställe, i.B. Lüftung und gülleführender Anlagen</b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Futtermittelvorhaltung und Futtermittelbereitstellung aus dem Anlagenbestand der Tierhaltung herausgelöst	mündliche Aufforderung zu kurzfristiger Vorlage § 15 BImSchG-Anzeige
Ableitbedingungen nicht gemäß Bescheid vom 20.11.1996 ausgeführt	mündl. Anordnung zu kurzfristiger Herstellung gemäß Genehmigung
Nutzung des Güllebehälter durch zwei Tierhalter	Aufforderung zur Klarstellung