

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Betreiber: | Schweinehaltung Stangengrün GmbH |
| Standort: | Könnern |
| Anlagenbezeichnung: | Schweinemastanlage |
| 4.BImSchV: | 7.1.7.1 G, E |
| Datum: | 22.03.2016 |

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Datum der Kontrolle | 22.03.2016 |
| Anlagenbezeichnung | Schweinemastanlage |
| Zulassungsbehörde | Staatliches Umweltamt Dessau-Wittenberg |

Betreiberdaten :

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Name | Schweinehaltung Stangengrün GmbH |
| Straße | Obercrinitzer Straße 11 |
| PLZ/Ort | 08107 Kirchberg OT StangenGrün |
| Ansprechpartner | Geschäftsführer |

Anlagendaten :

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Standort | Könnern |
| Straße | Köthener Straße |
| PLZ/Ort | 06420 Könnern |
| Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG | 7.1.7.1 |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV | Mastschweine ab 30 kg |

Überwachung gemäß :

| § 52a Abs.5 BImSchG | § 22a Abs.5 DepVO | § 9 Abs.5 IZÜV |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm | Beschwerde | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| X | Erläuterung | Erläuterung |
| Nachkontrolle | Verstoß gegen Vorschriften | |
| Erläuterung | Erläuterung | |

Überwachungsumfang :

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanlage | |
| Anlagenteile : | Anlagengelände, Lüftung, FM-Lagerung, Güllelagerung, Kadaverlagerung, Flüssiggaslagerung, Notstromaggregat |
| Bemerkungen | |

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

| Luftschadstoffe | Lärm | Abwasser | Abfall |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden | Grundwasser | Energieeffizienz |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------|--|
| Sonstiges | |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Bemerkungen | |
|--------------------|--|

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

| | |
|-----------|--|
| Behörde : | |
|-----------|--|

| | |
|-----------------------------------------|--|
| Sachverständiger nach § 22VAwS : | |
| Messstelle nach § 26 BImSchG : | |
| Sonstige : | |

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Datum der Kontrolle | 22.03.2016 |
| Anlagenbezeichnung | Schweinemastanlage |
| Zulassungsbehörde | Staatliches Umweltamt Dessau-Wittenberg |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | Aus Anzeige nach § 67a BImSchG vom 21.05.1991 |

X keine Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|--------------------------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |