

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 31.10.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweinemast Gerbisbach GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Gewerbegebiet 1 in 39517 Sandbeiendorf

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemast-, Ferkelaufzucht- u. Biogasanlage Gerbisbach
Adresse der Anlage	06917 Gerbisbach, Fischweg 4
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.c
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1, 7.1.9.1, 1.2.2.2, 8.6.3.1, 9.36

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	31.05.2018
Grund der Besichtigung	Anlassbezogene Kontrolle der Tierhaltungsanlage
Beteiligte Behörden	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		