

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:	Schweineprojekt Hedersleben GbR
Standort:	Hedersleben
Anlagenbezeichnung:	Sauenanlage
4.BImSchV:	7.1.8.1 G, E
Datum:	12.12.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	12.12.2016
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage Hedersleben
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten:

Name	Schweineprojekt Hedersleben GbR
Straße	Denkmalstr. 18
PLZ/Ort	06295 Lutherstadt Eisleben, OT Herdersleben
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Hedersleben/Dederstedt
Straße	
PLZ/Ort	06317 Dederstedt
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.8.1 G, E
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Sauen einschließlich dazugehöriger Ferkel mit 750 oder mehr Sauenplätzen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	X
Anlagenteile	<i>Anlagengelände, Lüftung, Haltungsform, Kadaverlagerung, Entmistung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
------------------	--

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	
Sachverständiger nach § 22VAwS	
Messstelle nach § 26 BImSchG	
Sonstige	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	12.12.2016
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Prüfthema/Prüfgegenstand	allgemeine Anforderungen, Anforderungen an Immissionsschutz

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Abluftreinigungsanlage war zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht in Funktion	Wiederinbetriebnahme der Abluftreinigungsanlage