

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 24.07.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	SecAnim GmbH
Adresse des Betreibers	Brunnenstraße 138 44536 Lünen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Tierkörperbeseitigung
Adresse der Anlage	Rauhes Gehege 1 39307 Genthin OT Mützel
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.5
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.12.1.1 G E i. V. m. 1.2.3.1 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	25.04.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Jerichower Land (Untere Abwasser- und Wasserbehörde)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
-		