

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber: Schweinemast Poppel GmbH & Co. KG*  
*Standort: Lanitz-Hassel-Tal OT Poppel*  
*Anlagenbezeichnung: Schweinemastanlage*  
*Einordnung 4.BImSchV: 7.1.7.1 GE*

*Datum 02.06.2016*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

|                     |  |
|---------------------|--|
| Datum der Kontrolle | <b>02.06.2016</b>                              |
| Anlagenbezeichnung  | <b>Schweinemastanlage</b>                      |
| Zulassungsbehörde   | <b>Landesverwaltungsamt<br/>Sachsen-Anhalt</b> |

### Betreiberdaten :

|                 |  |
|-----------------|--|
| Name            | <b>Schweinemast Poppel GmbH Co. KG</b>   |
| Straße          | <b>Dorfstraße 27</b>                     |
| PLZ/Ort         | <b>06628 Lanitz-Hassel-Tal OT Poppel</b> |
| Ansprechpartner | <b>Geschäftsführer</b>                   |

### Anlagendaten :

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Standort  | <b>Poppel</b>                  |
| Straße  | <b>Dorfstraße 27</b>           |
| PLZ/Ort   | <b>06628 Lanitz-Hassel-Tal</b> |
| Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG | <b>7.1.7.1 GE</b>              |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV                           | <b>Schweinemast</b>            |

## Überwachung gemäß :

| § 52a Abs.5 BImSchG                       | § 22a Abs.5 DepVO        | § 9 Abs.5 IZÜV           |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/><br>ja | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm                | Beschwerde                 | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Erläuterung</i>         | <i>Erläuterung</i>            |
| Nachkontrolle                       | Verstoß gegen Vorschriften |                               |
|                                     | <i>Erläuterung</i>         |                               |

## Überwachungsumfang :

|                |  |
|----------------|--|
| Gesamtanlage   | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Anlagenteile : | <i>Erläuterung</i>   |
| Bemerkungen    | <i>Überprüfung von immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen (Teil-Luftreinhalteung) sowie die Tierplatzbelegung in den einzelnen Ställen</i> |

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

| Luftschadstoffe                     | Lärm                     | Abwasser                 | Abfall                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe            | Boden                    | Grundwasser              | Energieeffizienz         |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|           |   |
|-----------|---|
| Sonstiges | <i>Überprüfung von immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen (Teil-Luftreinhalte) sowie die Tierplatzbelegung in den einzelnen Ställen</i> |
|-----------|---|

|             |  |
|-------------|--|
| Bemerkungen |  |
|-------------|--|

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Behörde :                        | LVWA |
| Sachverständiger nach § 22VAwS : |      |
| Messstelle nach § 26 BImSchG :   |      |
| Sonstige :                       |      |

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Datum der Kontrolle      | <b><u>02.06.2016</u></b>                             |
| Anlagenbezeichnung       | <b><u>Schweinemastanlage</u></b>                     |
| Zulassungsbehörde        | <b><u>LVwA</u></b>                                   |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | <b><u>Überwachung gem. §§ 52 und 52a BImSchG</u></b> |



keine Mängel



Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|--------------------------|----------------------|
|                          |                      |
|                          |                      |
|                          |                      |
|                          |                      |
|                          |                      |