

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG  
An der Löderburger Bahn 4a  
Kalk-/Sodabetrieb  
Einordnung 4.BImSchV: Nr. 4.1.15 GE*

*Datum: 14. April 2015*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	14. April 2015	
Anlagenbezeichnung	Kalk-/Sodabetrieb	
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt	

### Betreiberdaten :

Name	Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG	
Straße	An der Löderburger Bahn 4a	
PLZ/Ort	39418 Staßfurt	
Ansprechpartner	Herr Aleksander Baryś	

### Anlagendaten :

Standort	Betriebsgelände des Sodawerks	
Straße	An der Löderburger Bahn 4a	
PLZ/Ort	39418 Staßfurt	
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	Nr. 4.1.15 GE	
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlage zur Herstellung von Soda durch chemische Umwandlung in industriellem Umfang	

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt: Ref. Immissionsschutz; Ref. Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	14. April 2015	
Anlagenbezeichnung	Kalk-/Sodabetrieb	
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt	
Prüfthema/Prüfgegenstand	Nebenbestimmungen aus dem immissions-schutzrechtlichen Genehmigungsbescheid, Stand der Technik	

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme