

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 24.07.2018

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Betreiber | Sosta stainless pipes GmbH |
| Adresse des Betreibers | Windrose 1 in 06420 Könnern |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Anlagenbezeichnung | Stückgutbeize für Edelstahlrohre |
| Adresse der Anlage | Windrose 1 in 06420 Könnern |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 2.6 |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 3.10.1 EG |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 28.06.2018 |
| Grund der Besichtigung | Regelkontrolle |
| Beteiligte Behörden | - |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | | |
| Keine Mängel | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Mängel | <input type="checkbox"/> | |
| Veranlasste Maßnahme der Behörde | | |
| | | |