

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



***Splittherstellung Krughütte GmbH  
Anlage zur Splittherstellung aus  
Kupferschlacke  
8.11.2.3***

***11.08.2017***

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>25.07.2017</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zur Splittherstellung aus Kupferschlacke</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Splittherstellung Krughütte GmbH</b>
Straße	<b>Kasseler Straße 46</b>
PLZ/Ort	<b>06295 Lutherstadt Eisleben</b>
Ansprechpartner	<b>Herr Gellrich</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Wimmelburger Sturz Weihnachtshalde</b>
Straße	<b>Kasseler Straße 46</b>
PLZ/Ort	<b>06295 Lutherstadt Eisleben</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>8.11.2.3</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	<b>Anlagen zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt</b>

	<b>werden oder es sich um Schlacken oder Aschen handelt, von 50 Tonnen oder mehr je Tag</b>
--	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesverwaltungsamt, obere Immissionsschutzbehörde</li> <li>- Landesverwaltungsamt, obere Abfallbehörde</li> </ul>
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	25.07.2017
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Splittherstellung aus Kupferschlacke
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Luftschadstoffe, Lärm, Abfall

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme