

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:	SPREEFA GmbH
Standort:	Gladau
Anlagenbezeichnung:	Schweinemastanlage
4.BImSchV:	7.1.7.1
Datum:	13.03.2015

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	13.03.2015
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Umweltamt Wittenberg

Betreiberdaten :

Name	SPREEFA GmbH
Straße	Fiener Straße 1
PLZ/Ort	39307 Genthin OT Gladau
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Loburg
Straße	Lindauer Chaussee
PLZ/Ort	39279 Möckern OT Loburg
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Mastschweine ab 30 kg

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Anlagengelände, FM-Lagerung, Kadaverlagerung, Lüftung</i>
------------------	--

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
------------------	--

Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	13.03.2015
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Umweltamt Wittenberg
Prüfthema/Prüfgegenstand	Aus Anzeige nach § 67 Abs. 2 BImSchG vom 28.12.1990

X keine Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme