

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Sauenhaltung Stangengrün GmbH

Standort: Könnern

Anlagenbezeichnung: Schweinemastanlage

Einordnung 4.BImSchV: 7.1.7.1 G, E

Datum 25.01.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	25.01.2017
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	Sauenhaltung Stangengrün GmbH
Straße	Obercrintzer Straße 11
PLZ/Ort	08107 Kirchberg OT Stangengrün
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Könnern
Straße	Köthener Straße 8A
PLZ/Ort	06420 Könnern
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 G, E
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	
Anlagenteile	Anlagengelände, Kapazität und Auslastung der Ställe, Futtermittel-lagerung, Güllelagerung, Kadaver-lagerung, Lüftung, Heizsystem
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
------------------	--

Bemerkungen	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	Landesverwaltungsamt
Sachverständiger nach § 22VAwS	
Messstelle nach § 26 BImSchG	
Sonstige	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	25.01.2017
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Überwachung gemäß §§ 52 und 52 a BImSchG

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Güllebehälter nicht abgedeckt	Güllebehälter ist unverzüglich abzudecken