

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*STRABAG AG Direktion Verwertung,
Bereich Ost
06258 Schkopau, OT Döllnitz, Berliner
Straße 100
Anlage zur Mineralstoffaufbereitung
Nr. 8.11.2.3 des Anhangs I zur 4. BImSchV*

25.11.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

| | |
|---------------------|--|
| Datum der Kontrolle | 13.10.2016 |
| Anlagenbezeichnung | Anlage zur Mineralstoffaufbereitung |
| Zulassungsbehörde | Landesverwaltungsamt |

Betreiberdaten :

| | |
|-----------------|---|
| Name | STRABAG AG, Direktion Verwertung – Bereich Ost |
| Straße | Berliner Straße 100 |
| PLZ/Ort | 06258 Schkopau, OT Döllnitz |
| Ansprechpartner | Bereichsleiter |

Anlagendaten :

| | |
|---|---|
| Standort | |
| Straße | Berliner Straße 100 |
| PLZ/Ort | 06258 Schkopau, OT Döllnitz |
| Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG | 8.11.2.3 |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSchV | Anlagen zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen, soweit |

| | |
|--|--|
| | diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden oder es sich um Schlacken oder Aschen handelt, von 50 Tonnen oder mehr je Tag |
|--|--|

Überwachung gemäß :

| § 52a Abs.5 BImSchG | § 22a Abs.5 DepVO | § 9 Abs.5 IZÜV |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm | Beschwerde | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> |
| Nachkontrolle | Verstoß gegen Vorschriften | Sonstiger Anlass |
| <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> | |

Überwachungsumfang :

| | |
|----------------|---|
| Gesamtanlage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anlagenteile : | <i>Erläuterung</i> |
| Bemerkungen | <i>Zur Gesamtanlage gehört auch die Behandlung gef. Abfälle gem. 8.11.2.1 und die Lagerung gef. Abfälle gem. 8.12.1.1</i> |

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

| Luftschadstoffe | Lärm | Abwasser | Abfall |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden | Grundwasser | Energieeffizienz |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Sonstiges | <i>Erläuterung</i> |
|-----------|--------------------|
|-----------|--------------------|

| Bemerkungen | |
|-------------|--|
|-------------|--|

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

| | |
|----------------------------------|--|
| Behörde : | Obere Immissionsschutzbehörde - LVwA Obere Abfallbehörde - LVwA |
| Sachverständiger nach § 22VAwS : | |
| Messstelle nach § 26 BImSchG : | |
| Sonstige : | |

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

| | |
|--------------------------|---|
| Datum der Kontrolle | <u>13.10.2016</u> |
| Anlagenbezeichnung | <u>Anlage zur Mineralstoffaufbereitung</u> |
| Zulassungsbehörde | <u>Landesverwaltungsamt</u> |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | <u>Genehmigung gem. § 4 BImSchG</u> |

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|--------------------------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |