

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*STRABAG AG Direktion Verwertung,
Bereich Ost
Gelände Deponie Freiheit III, Gemarkung
Roitzsch
Rost- und Kesselaschenaufbereitung
Nr. 8.11.2.3, 8.12.1.1, 8.11.2.1 des Anhangs
1 zur 4. BImSchV
15.12.2016*

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	16.11.2016
Anlagenbezeichnung	Rost- und Kesselaschenaufbereitungsanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	STRABAG AG, Direktion Verwertung Bereich Ost
Straße	Berliner Straße 100
PLZ/Ort	06258 Schkopau OT Döllnitz
Ansprechpartner	Bereichsleiter

Anlagendaten :

Standort	Deponie Freiheit III
Straße	An der Auguste 1
PLZ/Ort	06792 Sandersdorf-Brehna
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.11.2.3
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlagen zur sonstigen Behandlung von nicht

	gefährlichen Abfällen, soweit diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden oder es sich um Schlacken oder Aschen handelt, von 50 Tonnen oder mehr je Tag
--	--

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde – LVwA Obere Abfallbehörde -LVwA Untere Wasserbehörde – LK ABI Untere Bodenschutzbehörde – LK ABI
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>16.11.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Rost- und Kesselaschenaufbereitungsanlage</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Immissionsschutzrechtliche und abfallrechtliche Nebenbestimmungen der Genehmigung</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme