

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**SUC Sächsische Umweltschutz Consulting  
GmbH  
Döllnitz  
8.11.1.1, 8.12.1.1 des Anhanges zur 4.  
BlmSchV  
12.05.2017**

# **Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie**

## **Teil 1 : Allgemeiner Teil**

Datum der Kontrolle	<b>05.04.2017</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Abfallbehandlungsanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

## **Betreiberdaten :**

<b>Name</b>	<b>SUC GmbH</b>
<b>Straße</b>	<b>Jagdweg 10</b>
<b>PLZ/Ort</b>	<b>01159 Dresden</b>
<b>Ansprechpartner</b>	<b>Geschäftsführer</b>

## **Anlagendaten :**

<b>Standort</b>	<b>Döllnitz</b>
<b>Straße</b>	<b>Berliner Straße 100</b>
<b>PLZ/Ort</b>	<b>06258 Schkopau OT Döllnitz</b>
<b>Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG</b>	<b>8.11.1.1, 8.12.1.1</b>
<b>Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV</b>	<b>Anlage zur Behandlung von gefährlichen Abfällen, ausgenommen Anlagen,</b>

**die durch die Nummern 8.1 und 8.8 erfasst werden, durch Vermengung oder Vermischung sowie durch Konditionierung mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 10 Tonnen oder mehr je Tag**

## Überwachung gemäß :

§ 52aAbs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	<i>Erläuterung</i>		
Bemerkungen			

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA Ref. 401 – Abfallwirtschaft, Bodenschutz LVwA Ref. 402 – Immissionsschutz LK SK – Untere Wasserbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<b>05.04.2017</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Abfallbehandlungsanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b>Immissionsschutzrechtliche und abfallrechtliche Nebenbestimmungen der Genehmigung</b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme