

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.  
KG  
Magdeburg  
Heizwerk Rothensee*

*01.03.2017*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>01.03.2017</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Heizwerk Rothensee</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten:

Name	<b>Städtische Werke Magdeburg GmbH &amp; Co. KG</b>
Straße	<b>Am Alten Theater 1</b>
PLZ/Ort	<b>39104 Magdeburg</b>
Ansprechpartner	<b>Immissionsschutzbeauftragter</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Magdeburg</b>
Straße	<b>Kraftwerkstraße 1</b>
PLZ/Ort	<b>39126 Magdeburg</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>1.1 GE</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	<b>Anlage zur Erzeugung von Strom und Dampf durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW oder mehr</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>01.03.2017</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Heizwerk Rothensee</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>Landesverwaltungsamt</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Luftschadstoffe/ Lärm</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Das gemäß § 9 Abs. 1 vorgeschriebene Fortbildungsintervall des Immissionsschutzbeauftragten ist nicht eingehalten.	Es ist deshalb in diesem Kalenderjahr ein entsprechender Lehrgang i.S. des § 7 Nr. 2 der 5. BImSchV vom Immissionsschutzbeauftragten zu besuchen.
Berichte über Einzelmessungen von Staub sowie die Berichte über Funktionsprüfungen und Kalibrierungen der kontinuierlich arbeitenden Messeinrichtungen liegen nicht vor.	Die entsprechenden Berichte sind umgehend vorzulegen bzw. die entsprechenden Prüfungen zu veranlassen.