

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Taminco Germany GmbH
Chemiepark Leuna
Chlorocholinchlorid-Anlage (CCC)
Einordnung 4. BImSchV 4.1.4 GE
Datum: 01.02.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

| | |
|---------------------|--|
| Datum der Kontrolle | 01.02.2017 |
| Anlagenbezeichnung | Chlorcholinchlorid-Anlage (CCC) |
| Zulassungsbehörde | Landesverwaltungsamt |

Betreiberdaten :

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Name | Taminco Germany GmbH |
| Straße | Am Haupttor 8314 |
| PLZ/Ort | 06237 Leuna |
| Ansprechpartner | Immissionsschutzbeauftragter |

Anlagendaten :

| | |
|---|---|
| Standort | Chemiepark Leuna |
| Straße | Am Haupttor 8314 |
| PLZ/Ort | 06237 Leuna |
| Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG | 4.1.4 GE |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV | Herstellung von stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Amine, Amide, Nitroso-, Nitro- oder Nitratverbindungen, Nitrile, Cyanate, Isocyanate, |

Überwachung gemäß :

| § 52a Abs.5 BImSchG | § 22a Abs.5 DepVO | § 9 Abs.5 IZÜV |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm | Beschwerde | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> |
| Nachkontrolle | Verstoß gegen Vorschriften | Sonstiger Anlass |
| <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> |

Überwachungsumfang :

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Gesamtanlage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anlagenteile : | <i>Erläuterung</i> |
| Bemerkungen | |

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Luftschadstoffe | Lärm | Abwasser | Abfall |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden | Grundwasser | Energieeffizienz |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------|--------------------|
| Sonstiges | <i>Erläuterung</i> |
|-----------|--------------------|

| | |
|-------------|--|
| Bemerkungen | |
|-------------|--|

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Behörde : | Landesverwaltungsamt Referat 402 |
| Sachverständiger nach § 22VAwS : | |
| Messstelle nach § 26 BImSchG : | |
| Sonstige : | |

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

| | |
|--------------------------|---|
| Datum der Kontrolle | <u>01.02.2017</u> |
| Anlagenbezeichnung | <u>Chlorcholinchlorid-Anlage (CCC)</u> |
| Zulassungsbehörde | <u>Landesverwaltungsamt</u> |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | <u>IED-Richtlinie, Nebenbestimmungen der Genehmigung, TA Luft, Emissionsbegrenzungen</u> |

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|--------------------------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |