

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 09.05.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Tierproduktion Hecklingen KG
Adresse des Betreibers	Remkerslebener Straße 17 39164 Klein Wanzleben

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Mastschweineanlage Hecklingen
Adresse der Anlage	Wilhelm-Bieser-Straße 12 39444 Hecklingen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 G E i. V. m. 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.04.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Salzlandkreis (Untere Abfall- und Wasserbehörde)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
-		