

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH  
Leuna  
POX Methanolanlage  
4.1.2 EG Anhang 1 der 4. BImSchV*

*20.05.2015*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>13.03.2015</b>
Anlagenbezeichnung	<b>POX Methanolanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>LVwA</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH</b>
Straße	<b>Maienweg 1</b>
PLZ/Ort	<b>06237 Leuna</b>
Ansprechpartner	<b>Fachbereichsleiter Umwelt Immissionsschutzbeauftragte Störfallbeauftragter</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Chemiepark Leuna</b>
Straße	<b>Maienweg 1</b>
PLZ/Ort	<b>06237 Leuna</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>4.1.2 EG</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	<b>Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder</b>

	<b>biologische Umwandlung in industriellem Umfang, ausgenommen Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, zur Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, Ester, Acetate, Ether, Peroxide, Epoxide.</b>
--	---

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>13.03.2015</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>POX Methanolanlage</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>LVwA</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme