

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**Betreiber:** TRM GmbH  
**Standort:** Saalekreis - Leuna  
**Anlagenbezeichnung:** POX-Anlage  
**Einordnung 4.BImSchV:** 4.1.2

**Datum:** 17.11.2016

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

|                     |   |
|---------------------|---|
| Datum der Kontrolle | <b>27.09.2016</b>   |
| Anlagenbezeichnung  | <b>Methanol-Anlage (POX-Anlage)</b>                       |
| Zulassungsbehörde   | <b>Regierungspräsidium Halle<br/>Landesverwaltungsamt</b> |

### Betreiberdaten :

|                 |  |
|-----------------|--|
| Name            | <b>TOTAL Raffinerie<br/>Mitteldeutschland GmbH</b> |
| Straße          | <b>Am Haupttor<br/>Werkteil II</b>                 |
| PLZ/Ort         | <b>06236 Leuna</b>                                 |
| Ansprechpartner | <b>Herr Volker Bansleben</b>                       |

### Anlagendaten :

|  |  |
|--|--|
| Standort   | <b>Industriegebiet Leuna</b>   |
| Straße   | <b>Werkteil II / Bau 3691</b>  |
| PLZ/Ort  | <b>06236 Leuna / 06237 Spergau</b>   |
| Nr. gemäß 4.BImSchV bzw.<br>Abwasseranlage nach § 60 WHG | <b>Nr. 4.1.2</b>   |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSchV                              | <b>Anlage zur Erzeugung von<br/>sauerstoffhaltigen<br/>Kohlenwasserstoffen</b> |

## Überwachung gemäß :

| § 52a Abs.5 BImSchG      | § 22a Abs.5 DepVO        | § 9 Abs.5 IZÜV |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | x              |

## Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm | Beschwerde                 | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| x                    | <i>Erläuterung</i>         | <i>Erläuterung</i>            |
| Nachkontrolle        | Verstoß gegen Vorschriften | Sonstiger Anlass              |
| <i>Erläuterung</i>   | <i>Erläuterung</i>         | <i>Erläuterung</i>            |

## Überwachungsumfang :

|                |  |
|----------------|--|
| Gesamtanlage   |  |
| Anlagenteile : | <i>Erläuterung:<br/>Anlagen zur Abwasserbehandlung und -entsorgung</i> |
| Bemerkungen    |  |

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Luftschadstoffe          | Lärm                     | Abwasser                 | Abfall                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | x                        | <input type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden                    | Grundwasser              | Energieeffizienz         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Sonstiges | <i>Erläuterung</i> |
|-----------|--------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| Bemerkungen |  |
|-------------|--|

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Behörde :                        | Landesverwaltungsamt<br>Referat Abwasser |
| Sachverständiger nach § 22VAwS : |  |
| Messstelle nach § 26 BImSchG :   |  |
| Sonstige :                       |  |

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Datum der Kontrolle      | 27.09.2016                                 |
| Anlagenbezeichnung       | Methanol-Anlage                            |
| Zulassungsbehörde        | RP Halle / Landesverwaltungsamt            |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | Einhaltung wasserrechtlicher Anforderungen |

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|--------------------------|----------------------|
|                          |                      |
|                          |                      |
|                          |                      |
|                          |                      |
|                          |                      |