

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.06.2018

## Daten Betreiber:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Betreiber</b>              | Umweltschutz Mitte GmbH   |
| <b>Adresse des Betreibers</b> | Umweltschutz Mitte GmbH<br>Landstraße 1<br>06246 Bad Lauchstädt |

## Daten Anlage:

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Anlagenbezeichnung</b>             | Bodenreinigungsanlage                |
| <b>Adresse der Anlage</b>             | Landstraße 1<br>06246 Bad Lauchstädt |
| <b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b> | 5.1 a)                               |
| <b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>    | 8.7.1.1                              |

## Daten Behörde:

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zuständige Überwachungsbehörde</b> | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| <b>Kontakt</b>                        | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de    |

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b> | 09.04.2018   |
| <b>Grund der Besichtigung</b>                   | Überwachungsprogramm                                 |
| <b>Beteiligte Behörden</b>                      | Obere Immissionsschutzbehörde<br>Obere Abfallbehörde |

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

| <b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b> |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>Keine Mängel</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Mängel</b>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>                                   |                                     |  |
|   |                                     |  |