

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber: Umweltschutz Mitte GmbH
Standort: Ziepel
Anlagenbezeichnung: Anlage zur
Behandlung und Zwischenlagerung von
Abfällen
Einordnung 4.BImSchV: Nr. 08.6.1.1GE,
8.6.2.1GE, 08.12.1.1 GE und 8.12.2 V
Datum: 01.12.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	01.12.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Behandlung (biologische Bodenbehandlung) und Zwischenlagerung von Abfällen
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	Umweltschutz Mitte GmbH
Straße	Lavestraße 8 - 12
PLZ/Ort	31136 Hildesheim
Ansprechpartner	Herr Linhardt

Anlagendaten :

Standort	Gemarkung Nedlitz
Straße	Gewerbegebiet Magdeburger Straße
PLZ/Ort	39291 Möckern/ OT Ziepel
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	Nr. 08.6.1.1GE, 8.6.2.1GE, 08.12.1.1 GE und 8.12.2 V
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zur Behandlung (biologische Bodenbehandlung) und Zwischenlagerung von gefährlichen u. nicht gefährlichen Abfällen

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
x		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	1. biologische Bodenbehandlung 2. Zwischenlager
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	Die Anlage wurde zum Kontrollzeitpunkt genehmigungskonform betrieben.
-------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige : Landesamt für Verbraucherschutz/ Gewerbeaufsicht	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	
Anlagenbezeichnung	
Zulassungsbehörde	
Prüfthema/Prüfgegenstand	

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme