# Überwachungsbericht



Landes verwaltung samt

veröffentlicht am: 12.09.2018

### **Daten Betreiber:**

Betreiber	Umweltschutz Ost Zweigniederlassung ABU Coswig
Adresse des Betreibers	Industriestr. 22 06869 Coswig (Anhalt)

#### **Daten Anlage:**

Anlagenbezeichnung	Bodenreinigungszentrum
Adresse der Anlage	Industriestr. 22 06869 Coswig (Anhalt)
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1.b)
Nr. Anhang 1 der 4. BlmSchV	8.7.2.1 GE

### **Daten Behörde:**

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

## **Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	27.06.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Obere Abfallbehörde

## Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	$\boxtimes$	
Mängel		
Veranlasste Maßnahme der Behörde		