

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<b>Betreiber:</b>	<b>Van der Velde Agrar GmbH</b>
<b>Standort:</b>	<b>Hecklingen OT Groß Börnecke</b>
<b>Anlagenbezeichnung:</b>	<b>Schweinemastanlage</b>
<b>Einordnung 4.BImSchV:</b>	<b>7.1.7.1 G E</b>
<b>Datum</b>	<b>15.03.2017</b>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	15.03.2017
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

### Betreiberdaten:

Name	Van der Velde Agrar GmbH
Straße	Thomas-Müntzer-Siedlung
PLZ/Ort	39435 Bördeau OT Tarthun
Ansprechpartner	Geschäftsführer

### Anlagendaten:

Standort	Hecklingen OT Groß Börnecke
Straße	Bruchtor
PLZ/Ort	39444 Hecklingen OT Groß Börnecke
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7.1 G E
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen

**Überwachung gemäß:**

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Überwachungsanlass:**

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

**Überwachungsumfang:**

<b>Gesamtanlage</b>	
<b>Anlagenteile</b>	Anlagengelände, Kapazität und Auslastung der Ställe, Futtermittel-lagerung, Güllelagerung, Kadaver-lagerung, Lüftung, Heizsystem
<b>Bemerkungen</b>	

**Prüfthemen / Prüfgegenstand:**

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sonstiges</b>	
------------------	--

<b>Bemerkungen</b>	
--------------------	--

**Beteiligte Behörden und Sachverständige:**

<b>Behörde</b>	Landesverwaltungsamt
<b>Sachverständiger nach § 22VAwS</b>	
<b>Messstelle nach § 26 BImSchG</b>	
<b>Sonstige</b>	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

<b>Datum der Kontrolle</b>	15.03.2017
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Schweinemastanlage
<b>Zulassungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt
<b>Prüfthema/Prüfgegenstand</b>	Überwachung gemäß §§ 52 und 52 a BImSchG

keine Mängel

Mängel

**Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung**

<b>Beschreibung des Mangels</b>	<b>Veranlasste Maßnahme</b>
Änderung der Lüftung	Weiteres Vorgehen wird geprüft