

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber: Van der Velde Agrar GmbH  
Standort: Heynburger Weg, Gröningen, OT  
Dalldorf  
Anlagenbezeichnung: Aufzucht + Mast von  
Schweinen  
Einordnung 4.BImSchV: 7.1.7.1 GE  
Datum: 23.11.2015*

## Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

### Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>23.11.2015</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zur Aufzucht und Mast von Schweinen</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt Sachsen - Anhalt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Van der Velde Agrar GmbH</b>
Straße	<b>Thomas Müntzer Siedlung 10</b>
PLZ/Ort	<b>39435 Bördeau, OT Tarthun</b>
Ansprechpartner	<b>Herr Krijn Tanis</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Dalldorf</b>
Straße	<b>Heynburger Weg</b>
PLZ/Ort	<b>39397 Gröningen, OT Dalldorf</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>Nr. 7.1.7.1 GE</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	<b>Anlage zum Halten von Tieren, Aufzucht + Mast von Schweinen</b>

### Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Petition an den Landtag Sachsen – Anhalt, in 08/2015</i>	
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	

### Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile:	Futtermhaltung, Bereiche Aufzucht, Mast, Güllelagerung, Kadavervorhaltung, Betriebsprüfungen Elektro, Heizung, Lüftung, Futtermhaltung
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sonstiges</b>	
------------------	--

<b>Bemerkungen</b>	
--------------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

<b>Behörde :</b>	
<b>Sachverständiger nach § 22VAwS :</b>	
<b>Messstelle nach § 26 BImSchG :</b>	
<b>Sonstige :</b>	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<b>23.11.2015</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Anlage zum Halten von Tieren</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt Sachsen - Anhalt</b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b>Belegung der Anlage, Gewicht der Tiere</b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme