

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Betreiber VESTAS Castings Magdeburg  
GmbH*

*Standort Magdeburg*

*Anlagenbezeichnung Eisengießerei*

*Einordnung 4.BImSchV 3.7.1 G E*

*Datum 03.02.2014*

# Überwachungsbericht

Betreiber	<b>VESTAS Castings Magdeburg GmbH</b>
Standort	<b>Magdeburg</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Eisengießerei</b>
Einordnung 4.BImSchV	<b>3.7.1 G E</b>
Datum der Kontrolle	<b>03.02.2014</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>



## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
X	X	<input type="checkbox"/>	X
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Standortbedingungen benachbartes Wohngebiet
-----------	---

Bemerkungen	Neusanierung gegenüber liegender Wohnbebauung
-------------	---

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel :  1) 2) ..	keine
Veranlasste Maßnahmen :  zu 1)  zu 2) ...	keine