

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Betreiber: | Von Lehmden Beteiligungs GmbH |
| Standort: | Parey |
| Anlagenbezeichnung: | Hennenanlage |
| 4.BImSchV: | 7.1.1.1 |
| Datum: | 05.12.2014 |

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Datum der Kontrolle | 05.12.2014 |
| Anlagenbezeichnung | Hennenanlage |
| Zulassungsbehörde | Regierungspräsidium Magdeburg |

Betreiberdaten :

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Name | Von Lehmden Beteiligungs GmbH |
| Straße | Meyerfelder Weg 20 |
| PLZ/Ort | 49393 Lohne |
| Ansprechpartner | Geschäftsführer |

Anlagendaten :

| | |
|---|---|
| Standort | Parey |
| Straße | Genthiner Straße 6 |
| PLZ/Ort | 39317 Parey (Elbe) |
| Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG | 7.1.1.1 |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSchV | Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Hennen |

Überwachung gemäß :

| § 52a Abs.5 BImSchG | § 22a Abs.5 DepVO | § 9 Abs.5 IZÜV |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Überwachungsanlass :

| Überwachungsprogramm | Beschwerde | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| X | <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> |
| Nachkontrolle | Verstoß gegen Vorschriften | |
| <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> | |

Überwachungsumfang :

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Gesamtanlage | X |
| Anlagenteile : | <i>Erläuterung</i> |
| Bemerkungen | |

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

| Luftschadstoffe | Lärm | Abwasser | Abfall |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| X | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden | Grundwasser | Energieeffizienz |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------|--|
| Sonstiges | <i>Anlagengelände, FM-Lagerung, Kadaverlagerung, Lüftung</i> |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Bemerkungen | |
|--------------------|--|

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

| | |
|-----------|--|
| Behörde : | |
|-----------|--|

| | |
|---|--|
| Sachverständiger nach § 22VAwS : | |
| Messstelle nach § 26 BImSchG : | |
| Sonstige : | |

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

| | |
|---------------------------------|---|
| Datum der Kontrolle | 05.12.2014 |
| Anlagenbezeichnung | Hennenanlage |
| Zulassungsbehörde | Regierungspräsidium Magdeburg |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | Aus Genehmigungsbescheid vom 01.07.1999 |

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|---------------------------------|-----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |