

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 13.11.2017

Daten Betreiber:

Betreiber	Walzengießerei & Hartgußwerk Quedlinburg GmbH
Adresse des Betreibers	Klopstockweg 33, 06484 Quedlinburg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Eisengießerei
Adresse der Anlage	Klopstockweg 33, 06484 Quedlinburg
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.4.
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.7.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	28.09.2017
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	UWB und UAB

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		