

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Wertstoffzentrum Dessau GmbH
Dessau
Lagerung und Behandlung von Elektro- und
Elektronikschrott
Nr. 8.11.2.1 i.V.m. Nr. 8.12.1.1 des Anhang I
der 4. BlmSchV*

24.11.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	06.10.2016
Anlagenbezeichnung	Lagerung und Behandlung von Elektro- und Elektronikschrott
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Wertstoffzentrum Dessau GmbH
Straße	Daheimstraße 35-37
PLZ/Ort	06842 Dessau-Roßlau
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten :

Standort	Dessau
Straße	Daheimstraße 35-37
PLZ/Ort	06842 Dessau-Roßlau
Nr. gemäß 4. BlmSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.11.2.1
Bezeichnung gemäß 4. BlmSchV	Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die

Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazität an gefährlichen Abfällen von 10 Tonnen oder mehr je Tag

Überwachung gemäß :

§ 52aAbs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	<i>Erläuterung</i>		
Bemerkungen			

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde - LVwA Obere Abfallbehörde – LVwA Untere Wasserbehörde – Stadt Dessau-Roßlau
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BlmSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	06.10.2016
Anlagenbezeichnung	<u>Lagerung und Behandlung von Elektro- und Elektronikschrott</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Einhaltung der Genehmigung gem. § 4 BlmSchG (immissionsschutzrechtliche, abfallrechtliche und wasserrechtliche Nebenbestimmungen)</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Nicht genehmigte Zerkleinerung von Bildröhren	Sofortiges Einstellen der Zerkleinerung und ordnungsgemäße Entsorgung der dabei entstandenen Glasscherben
Lagerung von Altgeräten der SG 5 (Haushaltskleingeräte) auf unbefestigter Fläche	Entfernung der Geräte von der unbefestigten Fläche – Maßnahme ist zwischenzeitlich erfolgt (Stand 23.11.16)

